



SEGNALAZIONE DI CRITICITA' MANUTENTIVA

Data: 2/12/2014	Progressivo n° D0027/2014
Inventario I. C.: 00000001006	Inventario ASL 2: 22595
Ausilio: CENTRIFUGA	Produttore: ALC
Modello: 4203 HAEMATOCRIT CENTRIFUGETTE	Matricola: 0361898
Anno di produzione: n.n.	
Sede: OSPEDALE PAOLO DETTORI TEMPIO	Reparto - Unità: NIDO
Nostra chiamata (ODL): 27481	
Descrizione: NON RISPONDE AI COMANDI	
Descrizione Criticità: A seguito della richiesta ricevuta da parte dell' U.O abbiamo richiesto preventivo delle parti di ricambio a casa madre , la quale ci comunica che lo strumento in questione risulta essere obsoleto e fuori produzione di conseguenza non sono piu reperibili le parti di ricambio.	
Distinti Saluti	

Allegati: ODL
Dichiarazione fornitore

Esito: Accettato
 Non accettato

Ingegneria Biomedica
Santa Lucia S.p.A. a socio unico
c/o Ospedale Giovanni Paolo II
Padiglione S. Pflano - 1
via. S. Caterina - 07026 Olbia
Tel. 0789552577 Fax 0789552580

Rodano 6 aprile 2012

Oggetto: Cessazione della distribuzione dei ricambi e degli accessori.

Gentile Cliente,

siamo a comunicarLe che i seguenti modelli di centrifughe ventilate e refrigerate prodotte a marchio ALC, indipendentemente dal lotto o numero di serie:

4203	4218 - 4218 MKII	4227-4227R	4237-4237R	PM980R
4204	4222-4222 MKII	4228	4239R	
4208	4223-4223 MKII	4232	PM180R	
4214	4224	4233ACT-4233R	960	
4217	4225	4235	965	
42CM	4226	4236	970	

Ed inoltre:

- Norme di riferimento relative alla sicurezza, ormai decadute da molti anni. Molti di questi apparecchi, per quanto utilizzabili, vennero costruiti molto prima dell'entrata in vigore del marchio CE.
- L'usura degli equipaggiamenti (aerodinamici e oscillanti) e la mancata verifica di sicurezza degli stessi. Un rotore ogni 7, al massimo ogni 10 anni, deve essere verificato e sostituito.

I seguenti altri apparecchi di marca ALC:

- Agitatori magnetici e agitatori magnetici riscaldati (tutti i modelli prodotti).
- Motori di agitazione (tutti i modelli prodotti).
- Stufe da laboratorio serie TF (tutti i modelli prodotti).
- Incubatori per microbiologia serie TB (tutti i modelli prodotti).

Sono tutti strumenti fuori produzione da molti anni, pertanto non possiamo più garantire la fornitura:

- Degli accessori (rotori e adattatori inclusi)
- Delle parti di ricambio (spazzole e guarnizioni incluse)
- L'assistenza tecnica necessaria per il ripristino degli apparecchi.