

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.364 DEL 05/06/2014

**SERVIZIO TECNICO
ING. PAOLO TAURO**

(firma digitale apposta)

OGGETTO: CIG Z6B0F05BAF - LIQUIDAZIONE LAVORI URGENTI PER MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONE

La presente Determinazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 05/06/2014	Al 20/06/2014
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO

- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale ASL Olbia n°3013 del 18/12/2013 attraverso la quale sono state conferite le deleghe ai dirigenti dei servizi e strutture aziendali e individuati gli atti e i procedimenti di competenza;
- RICHIAMATA** la deliberazione n°446 del 05/05/2014 avente come oggetto: "LAVORI URGENTI PER MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONE", affidati alla Ditta DE.PI Costruzioni srl – via Piemonte n.33 Olbia;
- CONSIDERATO** - che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, per cui si rende necessario provvedere alla liquidazione della fattura n°6 del 15/05/2014 dell'importo di € 16.157,59 più IVA al 22% presentata dalla Ditta appaltatrice DE.PI Costruzioni srl – via Piemonte n.33 Olbia;
- Visti**
- il D.Lgs. n°163/2006;
 - la L. R. n° 10/06;
 - la L. R. n° 05/07;

DETERMINA

Per i motivi sopra espressi

- di liquidare i lavori d'urgenza di cui alla deliberazione n°446 del 05/05/2014 affidati alla Ditta DE.PI Costruzioni srl – via Piemonte n.33 Olbia, come da fattura n°6 del 15/05/2014, per un importo complessivo di € 16.157,59 più IVA al 22%;
- di far gravare la spesa complessiva pari a € 19.712,26 IVA al 22% inclusa, sul conto "0507010103" - anno 2014, di cui alla deliberazione n°446/2014.

IL DIRETTORE SERVIZIO TECNICO

Ing. Paolo Tauro