

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N.546 DEL 31/07/2014**

**AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE**

**SERVIZIO PROVVEDITORATO E**

**AVV ROBERTO DI GENNARO**

---

(firma digitale apposta)

**OGGETTO:** ACQUISTO MEDIANTE ODA DI UN'AUTOCLAVE PER L'AMBULATORIO ODONTOIATRICO DEL DISTRETTO DI OLBIA.

La presente Determinazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 31/07/2014	Al 15/08/2014
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO E AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE**

- PRESO ATTO** della seguente attività istruttoria condotta dalla dott.ssa Maria Amic:
- VISTA** la nota del 16.06.2014 con la quale il RTI capogruppo Santa Lucia, aggiudicatario dell'appalto di manutenzione dei beni biomedicali comunica che l'autoclave in dotazione all'ambulatorio di odontoiatria 2 del distretto di Olbia (marca Liarre, modello Starclave FV B Print 18, inventario 1667) risulta aver superato i limiti di cicli di sterilizzazione (più di 6.000) che il costruttore considera come limite strutturale per questa tipologia di apparecchiature; precisa, inoltre, che la stessa risulta essere vetusta e usurata nonostante il buono stato di conservazione;
- RILEVATO** che si rende necessario l'acquisto di una nuova sterilizzatrice per garantire, senza interruzioni, la corretta attività odontoiatrica per gli assistiti del Distretto di Olbia; l'acquisto in argomento potrà gravare sul piano investimenti 2012;
- CONSIDERATO** che la spesa presunta per l'acquisto di che trattasi è inferiore a 40.000,00 netto I.V.A. è possibile il ricorso all'acquisizione in economia, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163;
- DATO ATTO** che alla data del 22/07/2014 non esistono convenzioni Consip attive, l'articolo richiesto è comunque presente nella vetrina del mercato elettronico; si è provveduto quindi a verificare l'offerta del bene sottoponendolo alla valutazione tecnica da parte del Responsabile dell'ambulatorio odontoiatrico. Da tale analisi, condotta secondo il criterio prezzo-qualità, risulta corrispondente alle caratteristiche minime necessarie per lo scopo di cui sopra il prodotto offerto dalla Ditta Temosa di Sassari.

Di seguito la descrizione dell'articolo individuato nella vetrina:

DESCRIZIONE	COSTO UNITARIO NETTO IVA	COSTO COMPLESSIVO NETTO IVA
n. 1 Autoclave Europa B evo marca Tecno -Gaz	€ 2.990,00	€ 2.990,00

**VISTA:** la deliberazione n. 3013/2013 "Deleghe ed Atti dei Dirigenti aziendali" con la quale sono stati stabiliti gli atti delegati ed adottabili dai Dirigenti delle diverse strutture dell'ente;

**VISTI:**

la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.  
il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;  
il D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e successive modificazioni ed integrazioni;  
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;

**vista e condivisa la proposta**

**DETERMINA**

- l'acquisto di un'autoclave Europa B evo marca Tecno -Gaz, attraverso ordine diretto (ODA) sul Me.Pa, dalla Ditta Te.Mo. S.r.l P.I /C.F. 00262380900 Strada Vicinale Trunconi n.4 - 07100 - Sassari (SS) con le modalità di seguito specificate:

quan.	DESCRIZIONE	C.U.	IVA 22%	TOT.IVA INCLUSA
1	Autoclave Europa B evo marca Tecno -Gaz	€ 2.990,00	€ 657,8	€ 3.647,80

-di dare atto che la spesa totale pari ad € 3.647,80 Iva 22 % inclusa (imponibile € 2.990,00+ € 605,00 IVA al 22%) sul conto numero 0102020401 "Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche" e sul Piano investimenti 2012;

-la spesa sarà imputata secondo la tabella di seguito specificata:

ANNO	UFF AUTORIZZ.	MACRO	NUMERO CONTO	IMPORTO (IVA INCL.)
2014	UA2_ACQ	1	0102020401	€ 3.647,80

-di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore Generale, al Direttore Amministrativo ed al Direttore Sanitario per l'esercizio del controllo previsto dalla deliberazione n° 3013 del 18/12/2013;

-di provvedere alla liquidazione della fattura, previo riscontro della regolarità della fornitura, con le modalità indicate nella nota della Direzione Amministrativa Aziendale avente protocollo NP/2013/7714 del 18/07/2013;


-di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Contabilità e Bilancio e all'Area Controllo e Committenza per i provvedimenti di competenza;

-di Comunicare il presente atto all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ai sensi dell'art. 29 c. 2 della Legge Regionale 28 Luglio 2006.

**Il Direttore del Servizio Provveditorato  
e Amministrazione Patrimoniale  
Avv. Roberto Di Gennaro**

**allegati: 1**

Il Responsabile dell'Istruttoria  
dott.ssa Maria Amic  
codice 68-2014

 <p>Ingegneria Biomedica Santa Lucia</p>	<p><b>Manutenzione Apparecchiature Biomediche ASL OLBIA</b></p>	<p><b>PHILIPS</b></p>
---	---	-----------------------

Olbia, 16.06.2014

Spett.le Asl Olbia

Alla cortese attenzione  
Avv. Roberto Di Gennaro  
Direttore Servizio Provveditorato e Amministrazione del Patrimonio

## **OGGETTO: Re: NOTA NP/2014/6329 DEL 13.06.2014**

A seguito della nota pervenuta da parte del Servizio Provveditorato abbiamo provveduto a stilare un elenco dettagliato, con i relativi diari macchina (nei quali è presente minuziosa descrizione di tutte le manutenzioni correttive eseguite sugli strumenti in oggetto), sulla dotazione attuale e relativo stato d'uso delle seguenti apparecchiature oggetto della presente:

- Autoclave da banco. Marca Liarre, Modello: STARCLAVE FV B PRINT 18, Inventario 1667.

Abbiamo provveduto a eseguire diversi interventi tecnici in quanto la macchina risulta installata da diversi anni e ha superato il numero di cicli (più di 6000 cicli) che il costruttore, da noi interpellato a riguardo, considera come limite strutturale per questa tipologia di apparecchiature. Nonostante questo stiamo provvedendo a eseguire la riparazione sostituendo le parti più critiche (scheda elettronica e sonde di temperatura). Non garantiamo tuttavia che la macchina possa non necessitare di ulteriori interventi essendo comunque vetusta e usurata anche se sempre a norma e in un buono stato di conservazione.


- Riunito dentistico. Marca: GALBIATI SRL Modello: FOX Inventario: 1672.

L'intervento è stato condotto per mettere il reparto nelle condizioni di lavorare. Abbiamo infatti già presentato una relazione di criticità manutentiva essendo lo strumento e le sue parti di ricambio prodotti da una azienda non più sul mercato, per il quale non siamo quindi in grado di garantirvi il ripristino qualora siano necessarie parti di ricambio non più reperibili sul mercato.

La sanificazione e pulizia delle apparecchiature non è compito dei tecnici di questo RT. I tecnici non sono formati né hanno a disposizione i prodotti e i dpi per eseguire correttamente le pulizie e disinfezioni. Risulta competente Dusman.

Sulla formazione del personale abbiamo un tecnico (Il P.I. Gianluigi Cannoni) che ha eseguito i corsi direttamente in fabbrica oltre ad avere l'abilitazione per eseguire tutte le verifiche sulle autoclavi siano esse da banco che autoclavi da 8 US. Il resto del personale ha i corsi di primo livello

<p><b>Sede legale presso:</b></p> <p><b>Ingegneria Biomedica Santa Lucia SpA</b> Via Vittime Della Strada, 2 – Loc. Gragnanino – 29010 Gragnano Trebbiense (PC) Tel 0523-7850 Fax 0523-789540</p>	<p><b>Sede operativa presso</b></p> <p><b>ASL OLBIA - OSPEDALE GIOVANNI PAOLO II</b> Via Bazzoni Sircana 07026 Olbia Tel. 0789-552577 Fax 0789-552580 c/o Global Service Pad. S piano -1</p>
---	--

 <p>Ingegneria Biomedica Santa Lucia</p>	<p><b>Manutenzione Apparecchiature Biomediche ASL OLBIA</b></p>	<p><b>PHILIPS</b></p>
---	---	-----------------------


per i guasti che non richiedono interventi specialistici (la maggior parte degli interventi) e vengono comunque supportati telefonicamente qualora si renda necessario.

Abbiamo sempre concertato gli interventi con il personale dei reparti/strutture interessati; se vi è stato qualche disagio ci scusiamo.

Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito e cogliamo l'occasione per porgervi

Distinti Saluti

**Global Service IBSL – Philips**  
Antonio Festi



**Sede legale presso:**

**Ingegneria Biomedica Santa Lucia SpA**  
Via Vittime Della Strada, 2 – Loc. Gagnanino –  
29010 Gagnano Trebbiense (PC)  
Tel 0523-7850  
Fax 0523-789540

**Sede operativa presso**

**ASL OLBIA - OSPEDALE GIOVANNI PAOLO II**  
Via Bazzoni Sircana  
07026 Olbia  
Tel. 0789-552577  
Fax 0789-552580  
c/o Global Service Pad. S piano -1

NP/2014/6329 del 13/06/14

Alla Responsabile del Poliambulatorio

→ P.c. Al Direttore del Servizio Provveditorato

Olbia 12/6/14

Oggetto: disservizi per mancate sostituzioni di strumenti e apparecchiature e assenza di procedura per la gestione degli interventi tecnici in ambiti ad alto rischio d'infezioni.

In riferimento ai frequenti interventi per le stesse apparecchiature e alla mancata sostituzione delle stesse per periodi superiori anche a 7 gg. (vedere autoclave in odontoiatria 1) si chiede il suo intervento in qualità di Responsabile del Poliambulatorio per verificare l'adesione al capitolato per la riparazione degli stessi e l'efficienza nel garantire la sostituzione nei tempi previsti dallo stesso. Si coglie l'occasione per chiedere che i Responsabili della Ditta formino i loro operatori nell'approccio all'ambito sanitario soprattutto quando si tratta di attività assimilabili a Sala Operatoria come l'odontoiatria dove, prima di effettuare gli interventi, bisogna concordare con la Coordinatrice il giorno e la fascia oraria. Sarebbe indispensabile, infatti, la formazione sulla prevenzione delle infezioni per evitare la contaminazione delle superfici e degli strumenti che in tal caso dovranno essere sottoposte a disinfezione oltre al ripristino dell'igiene ambientale, soprattutto quando si tratta d'interventi sul riunito. Si chiede inoltre di invitare gli operatori della Global Service a non entrare in merito all'organizzazione delle attività per giustificare i loro ritardi (il fatto che ci sia un'altra autoclave in odontoiatria 2 non significa che non debbano sostituire quella in riparazione).

. Distinti saluti

La Coordinatrice

Uras Maria Rosaria

